



PWRCORE 20⁺
KEEP 3000⁺ ACTIVE CELL



COMPRESSORI SKIL 3153CA *NO BAT*

Sistema PWRCORE 20. Batterie e caricabatterie NON INCLUSI. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Compressore aria alta pressione max 11 bar. Portata elevata, volume di gonfiaggio 800 l/min. Indicatore digitale LCD della pressione. Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione desiderata. Luce led. 2 modalit  alimentazione: 12V e batteria. In dotazione accessori.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
118	274822	COMPRESSORI SKIL *NOBAT 3153CA	PZ	1	

PWRCORE 20⁺
KEEP 3000⁺ ACTIVE CELL



COMPRESSORI SKIL 3159CA *NO BAT*

Sistema PWRCORE 20. Batterie e caricabatterie NON INCLUSI. Monta batterie litio PWRCORE 20V max (18V). Compressore aria alta pressione max 11 bar. Indicatore digitale LCD della pressione. Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione desiderata. Pratico alloggiamento accessori integrato. Struttura compatta dim. cm.15x15x20h. Peso kg.1,1. In dotazione accessori.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
118	274828	COMPRESSORI SKIL *NOBAT 3159CA	PZ	1	